

SHAT
34N622

Le capitaine Maintigneux, Cdt L'A.E.O. 6
à Monsieur le Chef d'Escadron, Cdt le IV/157

J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants :

Le samedi 22 juin 1940 à 10^h35 au cours de l'exécution
d'un tir à cadence lente (1 coup pièce minute) sur le carrefour Balmetta
la 2^{ème} pièce de la casemate de l'E.O. 6 (75/29) a sauté par suite
de l'éclatement prématuré de l'obus. L'affût, le bureau, le frein sont
hors d'usage.

Le canonnier de 2^{ème} classe, Pontigny Fernand, tireur, a été tué
sur le coup. Le maître pointeur Loret Joseph, pointeur en hauteur
est mort un quart d'heure après. Ont été blessés : 1/ gravement au
bas ventre, le canonnier Pensezat Félix, pourvoyeur : 2/ légèrement
le maréchal des logis Michel Albert, chef de pièce ; les canonniers Vial
Fortuné, pointeur en direction et Ramons Paul, pourvoyeur.

Le chef de casemate et les autres servants n'ont eu que des contusions
sans gravité.

Le numéro de la bouche à feu éclatée est : 22 Bourges 1931

Le numéro du tube est : 6.932 Chaudron 1918

L'obus tiré était un obus sphérique modèle 17.

Marques peintes :

MF
ECP 31 4 34
MB 1 32 ON SC 12 31
36 ++

Marques à froid : 4808 N° 108 7 27 19 O*

Le lot dont faisait partie l'obus est : 11 B ECP 34

La fusée était une fusée TCAL modèle 26, I : 1-35 E

La charge est: 745 BK4 D15
1 32 SM
11 ECP 34 V. 575

Les douilles de ce lot sont de diverses provenances (neunes, refectonnées).

Nous avons en à cette pièce plusieurs incidents de tir. Difficultés d'introduction ou d'extraction des douilles, éclatements des douilles. D'autre part, plusieurs obus défectifs avaient été mis de côté.

D'après les éclats de la pièce, l'obus paraît avoir explosé au départ. Le tube du canon était intact à partir de la rotule de protection.

La pièce avait tiré entre 8^h 58 et 10^h 35 105 O.E 17 - Fusée TCAL.

E. O. G, le 22 juin 1940

