

8

Ouvrage du GALGENBERG

-----

Modifications et destructions aux gros-  
oeuvre et cuirassements opérées par  
les Allemands.

-----

a)- Modifications-

Aucune modification des locaux n'a été effectuée par les Allemands durant l'occupation.

b)- Destructions-

Sur une des parois du bloc 6 à 6 mètres environ du pied du bloc, débouche une galerie venant de l'extérieur. L'entrée de la galerie se trouve sur la falaise donnant sur la Moselle à l'Est du bloc 5. Un trou de 2m. x 1,50 serait à boucher sur la paroi du puits. La galerie d'accès est actuellement éboulée sur les 3/4 de sa longueur. Trois autres amorces de galeries ont été effectuées, l'une dans un local de la caserne, trou de 1m.00 x 1m.00 sur 1m.20 de profondeur environ. Une autre dans la galerie d'accès au bloc 4 (mêmes dimensions que ci-dessus) et une troisième dans la galerie principale au droit du magasin M1 en direction du bloc 4 de mêmes dimensions. Ces amorces semblent être le résultat de sondages effectués par les Allemands pour se rendre compte de la résistance et de l'épaisseur des maçonneries. Par ailleurs, des forages (5) de 15cm. de diamètre ont été effectués dans la galerie principale au droit du Magasin M1 jusqu'au puits du bloc 4. Deux charges d'explosifs mises en oeuvre au fond de ces forages contre les parois du puits du bloc 4 ont provoqué la démolition de maçonneries à 2 endroits, la tuyauterie en fonte d'évacuation des eaux de l'étage supérieur...

